

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБУ «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области»**

Нижегородская обл., Шатковский р-н, р.п. Шатки, ул. Советская, д.25

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует система информация об объекте на входе и на всех путях движения	К, О, С, Г, У	п.4.1.1, 4.1.3 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1,2	Пешеходные дорожки имеют неровное покрытие; отсутствует предупредительная тактильная полоса на участке	К, Г, С, О, У	п.4.1.10, 4.1.11 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой, отсутствуют поручни	К,О, С, Г, У	п.4.1.12, 4.1.14 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть		3,4	Отсутствуют поручни на расстоянии 0,7м.	К,О, С, Г, У	п.4.1.15 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		1,2, 3,4	1.Отсутствует система информация об объекте на входе и на всех путях движения; 2. Пешеходные дорожки имеют неровное покрытие, отсутствует предупредительная тактильная полоса на участке; 3. Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой, отсутствуют поручни; 4. Отсутствуют поручни на расстоянии 0,7м.	К, О, С, Г, У	п.4.1.1, 4.1.3, 4.1.10,4.1.11, 4.1.12,4.1.14, 4.1.15 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		1,2,3,4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен условно

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ГБУ «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области»
Нижегородская обл., Шатковский р-н, р.п. Шатки, ул. Советская, д.25

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой, отсутствуют поручни	К,О, С, Г, У	п.4.1.12, 4.1.14 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		3,4	Отсутствуют поручни на расстоянии 0,7м.	К,О, С, Г, У	п.4.1.15 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Замечаний нет	К,О, С, Г, У		Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	2	4	Замечаний нет	К,О, С, Г, У		Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	1,36,63	5,	Замечаний нет	К,О, С, Г, У		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2,3,6,63	3,4,5	1.Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой, отсутствуют поручни; 2. Отсутствуют поручни на расстоянии 0,7м.	К,О, С, Г, У	п.4.1.12, 4.1.14,4.1.15 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ	1,2,36,63	3,4,5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен условно

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБУ «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области»

Нижегородская обл., Шатковский р-н, р.п. Шатки, ул. Советская, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,9,26,38,40,53,55,59,65,107;4,9,20,28,49;4,11,12,19,25,27,47	5,6,7,9,10,13	Отсутствуют горизонтальные поручни	К,О, С, Г, У	п.5.4.2 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3,113,37,64;1,57,23,25;20,21,1,48		Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой	О, С	п.4.1.12 СП 59. 13330.2012	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	188	7,8	Ширина кабины менее 1,7м. и глубина менее 1,5м.	К	п.5.2.18 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть		5,6,13	Высота порогов более 0,014м., двухстворчатая дверь в бассейн и тренажерный зал ширина рабочей створки менее 0,9м., в борцовский и фитнес зал ширина дверного проема со стороны раздевалки менее 0,9м.	К	п.5.2.4 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,113,37,64;1,57,23,25;20,21,1,48		Отсутствуют зоны безопасности, ширина рабочей створки при двухстворчатой двери менее 0,9м.	К, О, С, Г, У	п.5.2.27, 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	2,9,26,38,40,53,55,59,65,107;4,9,20,28,49;4,11,12,19,25,27,47,3,113,37,64;1,57,23,25,20,21,1,48,188.	5,6,7,8,9,10,13	1.Отсутствуют горизонтальные поручни; 2.Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; 3. Ширина кабины менее 1,7м. и глубина менее 1,5м.; 4. Высота порогов более 0,014м., двухстворчатая дверь в бассейн и тренажерный зал ширина рабочей створки менее 0,9м., в борцовский и фитнес зал ширина дверного проема со стороны раздевалки менее 0,9м.; 5.Отсутствуют зоны безопасности, ширина рабочей створки при двухстворчатой двери менее 0,9м.	К,О, С, Г, У	п.5.4.2, 4.1.12, 5.2.18,5.2.4, 5.2.27,5.1.4 СП 59. 13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,9,26,38,40,53,55,59,65,107;4,9,20,28,49;11,12,19,25,27,47.3,113,37,64; 1,57,23,25,20,21,1,48. 188.	5,6,7,8,9,10,13	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступен условно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Г)
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБУ «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области»

Нижегородская обл., Шатковский р-н, р.п. Шатки, ул. Советская, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	115, 114, 35,105; 16,24,31,8;39,38	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33	Высота порогов более 0,014м., двухстворчатая дверь в бассейн и тренажерный зал ширина рабочей створки менее 0,9м., в борцовский и фитнес зал ширина дверного проема со стороны раздевалки менее 0,9м.	К	п.5.2.4 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Высота прилавка более 0,85м.	К	п.7.1.9 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования		115,	14,15,1	1.Высота порогов	К	п.5.2.4, 7.1.9	Капита

к зоне	114, 35,1 05; 16,2 4,31 ,8;3 9,38	6,17,18 ,19,20, 21,22,2 3,24,25 ,26,27, 28,29,3 0,31,32 ,33	более 0,014м., двухстворчатая дверь в бассейн и тренажерный зал ширина рабочей створки менее 0,9м., в борцовский и фитнес зал ширина дверного проема со стороны раздевалки менее 0,9м.; 2.Высота прилавка более 0,85м.	СП 59. 13330.2012	льный ремонт
--------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДУ	115,114, 35,105; 16,24,31, 8;39,38	14,15,16,17,18,1 9,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29, 30,31,32,33	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов: доступен условно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (II)
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ 4(III)
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области»

Нижегородская обл., Шатковский р-н, р.п. Шатки, ул. Советская, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33	11,12,14,15	Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске, выключатели расположены на высоте более 0,8м.	К,О,С,Г,У	п.5.3.2, 5.4.2, СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	20,21;33,15;	15	Отсутствует душевая кабина, оборудованная для инвалида на кресле-коляске; выключатели расположены на высоте более 0,8м	К,О,С,Г,У	п.5.4.2, 5.3.4 СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	7		Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33,20,21,33,15,7.	11,12,14,15	1.Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске, выключатели расположены на высоте более 0,8м.; 2. Отсутствует душевая кабина, оборудованная для инвалида на кресле-коляске; выключатели расположены на высоте более 0,8м.	К,О,С,Г,У	п.5.3.2, 5.4.2, СП 59.13330.2012	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33,20,21,33,15,7.	11,12,14,15	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны условно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33	11,12,14,15	Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске, выключатели расположены на высоте более 0,8м.	К,О,С,Г,У	п.5.3.2, 5.4.2, СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	20,21;33,15;	15	Отсутствует душевая кабина, оборудованная для инвалида на кресле-коляске; выключатели расположены на высоте более 0,8м	К,О,С,Г,У	п.5.4.2, 5.3.4 СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	7		Замечаний нет	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33,20,21,33,15,7.	11,12,14,15	1.Отсутствует доступная кабина в уборной, оборудованная для инвалида на кресле-коляске, выключатели расположены на высоте более 0,8м.; 2. Отсутствует душевая кабина, оборудованная для инвалида на кресле-коляске; выключатели расположены на высоте более 0,8м.	К,О,С,Г,У	п.5.3.2, 5.4.2, СП 59.13330.2012	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	19,24;37,40,38,35,13,34,14;33,20,21,33,15,7.	11,12,14,15	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны условно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Акту обследования ОИ к паспорту
доступности ОИ
№ 1 от "23" сентября 2013 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте